## 1-3535

1/5

03 - 2018

RELAFLOOR 3535 - 2K EP HS Bodenbeschichtung

## BESCHREIBUNG Produktbeschreibung

Lösemittelhaltige 2K EP HS Bodenbeschichtung

#### Anwendungsgebiet

Als farbige hoch beständige Bodenbeschichtung im Innenbereich auf Beton, Zement, Estrich, grundierter Stahl.

Zum Beispiel für Garagenböden, Lagerhallen und Werkstätten.

#### Eigenschaften

Hoch abriebfest,

Sehr hohe chemische und mechanische Beständigkeit Lösemittelarm, universell einsetzbar

#### **Farbtöne**

RAL + NCS Farbtöne;

geringe Farbtonabweichungen sind möglich.

#### Glanz

Seidenglänzend

#### Gebindegrößen / Packing Size

Komponente – Component: A Komponente – Component: B

#### **DESCRIPTION**

#### **Product Description**

Solvent-borne 2 pack EP HS floor coating

#### **Field of Application**

As colored highly resistant floor coating indoors on concrete, cement, screed, primed steel. For example for garage floors, warehouses and workshops.

#### **Properties**

Highly abrasion-resistant, Very good alkali and acid resistance, Low solvent content, universally usable

#### Colors

RAL+ NCS colors; slight color variations are possible.

### Gloss

Satin-gloss

6 kg	12 kg	30 kg
5 kg	10 kg	25 kg
1 kg	2 kg	5 kg

#### **TECHNISCHE DATEN**

Festkörpergehalt (inkl. Härter) / Weight Solids (incl. Hardener)

Volumenfestkörper / Volume Solids

**Dichte / Density** 

#### Lagerung (10 - 30°C)

In original verschlossenen Gebinden, unbeschädigt, kühl und trocken gelagert, beträgt die Haltbarkeit mindestens 24 Monate. Die Gebinde sind vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.

## TECHNICAL DATA

~ 74 %

~ 59 %

~ 1,45 g/cm<sup>3</sup>

#### Shelf Life (10 - 30°C)

In originally sealed containers, stored undamaged, cool and dry, shelf life amounts to at least 24 months. The containers are to be protected from moisture and direct sunlight.

#### **VORBEREITUNG**

### Mineralische Untergründe

Der zu beschichtende Untergrund muss sauber, trocken, fett-, staub- und ölfrei sein, dazu ausreichend tragfähig, zug- und druckfest.

Beton, Putz- und Estrichflächen müssen mindestens 28 Tage alt sein und gegen aufsteigende Feuchtigkeit geschützt sein.

Die Abreißfestigkeit darf 1,5 N/mm² nicht unterschreiten. Vgl. BEB Arbeitsblatt KH-0/4. Nicht

### PREPARATION

#### **Mineral Substrates**

The substrate to be coated must be clean, dry, free of grease, dust and oil, and show a sufficiently strong tensile and compression strength.

Concrete, plaster and screed surfaces must be at least 28 days old and be protected against rising moisture.

The pull-off strength may not undercut1.5 N/mm<sup>2</sup>. See the BEB worksheet KH -0/4. Insufficient strong

1-3535

2 / 5 03 - 2018

## RELAFLOOR 3535 - 2K EP HS Bodenbeschichtung

ausreichend tragfähige Schichten, Zementschlämme, abmahlende oder absandende Partien und Verschmutzungen aller Art müssen mit geeigneten Mitteln entfernt werden. Geeignete Verfahren sind u.a. Kugelstrahlen, Fräsen und Schleifen.

Die Feuchtigkeit darf 4% nicht überschreiten.

# Zementschlämme bzw. mürbe, nicht fest haftende Untergründe

Prüfung der Festigkeit durch Kratzprobe mit spitzem Werkzeug oder Nagel an mehreren Stellen! Oft sitzt eine mürbe Zone ca. 1 mm unter einer dünnen, harten Oberfläche. Diese Schichten müssen maschinell oder durch Absäuern (10%-ige Salzsäure, gut mit klarem Wasser nachwaschen) bis auf den tragfähigen Untergrund entfernt werden!

Geeignete Verfahren sind u.a. Kugelstrahlen, Fräsen und Schleifen.

#### Dichte, glasige Sinterschichten

Prüfung des Saugeffektes durch Ankratzen und Befeuchten mit Wasser an mehreren Stellen. Nur die Kratzspur verfärbt sich dunkel, auf der Sinterschicht kein Saugeffekt und keine Dunkelverfärbung. Sinterschichten ebenfalls maschinell oder durch Absäuern entfernen (10%-ige Salzsäure, gut mit Wasser nachwaschen), bis einwandfreie Saugfähigkeit erreicht ist (bei Befeuchtung sofortige Dunkelverfärbung).

#### Verunreinigungen: Fette, Öle, Wachs, Seifen etc.

Mit Reinigungsmittel (keine Reiniger mit nachpflegenden Substanzen wie z.B. Wachs, Silikon etc. verwenden) abwaschen, erforderlichenfalls mehrmals. Bei bereits bis in die tieferen Schichten verseuchten Böden ist eine sichere Reinigung oft nicht mehr möglich. Die verseuchten Partien evtl. entfernen und erneuern.

#### Poren

Poren müssen offen und staubfrei sein. Deshalb zweckmäßig nach der Reinigung mit starkem Staubsauger (Industrie-Staubsauger) absaugen. Besonders wichtig ist dies, wenn der Boden maschinell bearbeitet wurde.

#### **Altanstriche**

Gute fest haftende Beschichtungen ausreichend anschleifen. Verträglichkeit prüfen (Musterfläche anlegen).

Nicht tragfähige Altanstriche restlos entfernen (mechanisch oder abbeizen).

films, cement sludge, grinding or sanding areas and contaminates of all kinds must be removed with appropriate methods. Suitable methods are peening, milling and grinding.

The humidity may not exceed 4%.

#### Cement Sludge Resp. Crumbly Substrates Which Are Not In Good Condition Or Firmly Adhering

Check the adhesion of different areas by scratch test using either a sharp device or a needle. Sometimes a crumbly zone could be found at about 1 mm under a thin, hard surface. If the substrate is not in good condition it must be thoroughly mechanically or chemically treated (with a solution of hydrochloric acid 10 %, then wash with clear water and dry). Ensure the substrate is sufficiently cleaned, in good condition and firmly adhering.

#### **Compact, Glassy Sintered Substrates**

Scrape the surface to check the absorbance and wet with water in different places. The scrapes will become darker, on the rest of the sintered coat neither absorption nor darker coloration will be noticed. Remove mechanically or chemically the sintered coats by using a solution of hydrochloric acid 10 %, then wash with clear water and dry. An instant uniform darkening of the whole surface by wetting certifies that the optimum degree of absorbance is reached.

#### Oil, Grease, Wax and Soap Suds Residues:

Wash by using a cleaning agent (do not use products which contain care additives such as wax, silicone etc.). Repeat the operation if required. Sometimes deep penetrated substrates are impossible to clean. Remove and eventually renew heavily contaminated areas.

#### Pores

Pores have to be open and free of dust. After cleaning use an industrial dust collector to exhaust all traces especially in case of mechanical treatment of the surface.

#### **Old Coatings**

Firmly adhering coatings should be sufficiently sanded. Ascertain the compatibility (on a sample area).

Damaged old coatings should be completely removed (mechanically or by using a paint remover).

3/5

03 - 2018

# RELAFLOOR 3535 - 2K EP HS Bodenbeschichtung

### **VERARBEITUNG**

### Mindest- und Maximaltemperaturen Untergrundtemperatur +12°C bis +30°C Jedoch mindestens über dem Taupunkt: + 3°C Optimale Materialtemperatur: +15°C bis 25°C

RELAFLOOR Härter 3535 = Komponente B

#### Mischungsverhältnis A: B

Verarbeitungstemperaturen

Nach Gewicht: 5:1

#### Mischanweisung

RELAFLOOR 3535 wird vordosiert im richtigen Mengenverhältnis geliefert: Komponente B ist vollständig in die Komponente A zu entleeren. Beide Komponenten sind mittels eines langsam (ca. 300 – 400 UpM) laufenden elektrischen Rührwerkes homogen zu vermischen; hierbei ist das Einrühren von Luft zu vermeiden.

#### **APPLICATION**

#### **Processing Temperatures**

Minimum and maximum temperatures Substrate temperature: +12°C to +30°C However, at least above the dew point: + 3°C Optimum material temperature: +15°C to 25°C

RELAFLOOR Hardener 3535 = Component B

### Mixing Ratio A: B

By weight: 5:1

#### **Mixing Instruction**

RELAFLOOR 3535 is delivered, predosed in the right proportion: component B must be completely emptied into the component A.

Mix both components homogeneously by using a slow electrical stirrer (about 300-400 rpm), avoid the inclusion of air.

## Verarbeitungszeit (Topfzeit) bei

## Untergrundtemperatur

onite granatemperatur		
+10°C	+20°C	+30°C
8 - 12 h	6 - 8 h	4 - 6 h

Hohe und niedrige Temperaturen des Untergrundes, der Umgebung verändern die chemische Reaktion, beschleunigen oder verzögern die Topfzeiten, Aushärtung sowie Überarbeitungszeiten und beeinflussen ggf. die Viskosität und damit den Verbrauch/m² der Beschichtungen.

#### Applikation

RELAFLOOR 3535 in verarbeitbaren Portionen auf den zu versiegelnden Untergrund geben und mittels lösemittelbeständigen Kurzflorroller mit im Kreuzgang gleichmäßig verteilen.

Aus optischen Gründen ist auf einen konstanten Materialverbrauch von ca. 300 – 500 g/m² zu achten.

Je nach Untergrund und Verarbeitung kann das Material mit RELAFLOOR 9580 Verdünner bis zu 5% verdünnt werden.

Processing Time (Pot Life) at Substrate Temperature

High and low temperatures of the substrate or the environment, influence the chemical reaction, increases or decreases pot life, curing and refinishing times and may affect the viscosity and thus the consumption / m<sup>2</sup> of the coatings.

#### Application

Apply RELAFLOOR 3535 in workable portions on the surface to be sealed and spread evenly in a crosswise procedure using a solvent resistant short bristle roller.

For optical reasons take care for a constant material consumption of ca. 300 - 500 g/m<sup>2</sup>.

Depending on the substrate and application the material may be diluted with RELAFLOOR 9580 Thinner up to 5%.

## 1-3535

4/5

03 - 2018

RELAFLOOR 3535 - 2K EP HS Bodenbeschichtung

#### Systemaufbau für Rutschhemmung R10

15 % RELAFLOOR 9910 Antirutschzusatz fein zu RELAFLOOR 3535 zugeben und mit einem langsam laufenden elektrischen Rührwerkes (ca. 300 - 400 UpM) homogen einrühren. Das angemischte Material mit ca. 600 – 800 g/m² mit einem lösemittelbeständigen Kurzflorroller auftragen.

### Systemaufbau für Rutschhemmung R12

600 - 800 g/m² von RELAFLOOR 3535 mit einem lösemittelbeständigen Kurzflorroller auftragen.

Anschließend die Fläche mit Quarzsand 9940 (Körnung 0,3 - 0,8) mit ca. 2 kg/m² absanden. Den überschüssigen Sand am nächsten Tag entfernen.

Die Oberfläche dann nochmals mit RELAFLOOR 3535 (ca. 300 - 600 g/m²) versiegeln.

#### Reinigung

Bei jeder Arbeitsunterbrechung müssen alle Arbeitsgeräte sofort mit RELAFLOOR 9580 Reiniger gründlich gereinigt werden, erhärtetes Produkt lässt sich nur schwerlich von den Werkzeugen entfernen.

**Untergrundtemperatur / Substrate Temperature** 

### Wartezeit zwischen den Arbeitsschritten

## Aushärtung

Frühestens / Earliest

Spätestens / Latest

#### **Untergrundtemperatur / Substrate Temperature** +10°C +20°C +30°C Begehbar nach / Walkable 24 h 12 h 6 h Leicht belastbar nach / Lightly loadable 5 d 3 d 2 d Voll belastbar nach / Fully loadable 10 d 7 d 5 d

#### System configuration for anti slip R10

Add 15 % of RELAFLOOR 9910 anti-slip additive fine to RELAFLOOR 3535 and stir with a slow electrical stirrer (ca. 300 - 400 rpm) until it's homogenous.

Apply the stirred material with a solvent resistant short bristle roller

#### System configuration for anti slip R12

Apply 600 - 800g/m² of RELAFLOOR 3535 with a solvent resistant short bristle roller.

Then sand the surface with quartz sand 9940 (grit: 0,3 - 0,8) with approx. 2 kg/m². Remove the excess sand the next day.

Seal the surface then again with RELAFLOOR 3535  $(300 - 600 \text{ g/m}^2)$ .

#### Cleaning

24 h

5 d

**Curing Time** 

At each work stoppage, all tools must be immediately cleaned thoroughly with RELAFLOOR 9580 cleaner. Cured material is very difficult to remove from the tools.

8 - 10 h

3 d

6 h

2 d

#### **Waiting Time Between Process Steps**

# +10°C +20°C +30°C

1-3535

5/5

03 - 2018

## RELAFLOOR 3535 - 2K EP HS Bodenbeschichtung

#### **SONSTIGE HINWEISE**

#### **VOC-Gesetzgebung**

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat.A/j): 500 g/l Dieses Produkt enthält < 500 g/l VOC

#### Gefahrenhinweise

Bei Anwendung dieses Produktes beachten Sie bitte die Angaben in dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt, die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften (Gefahrstoffverordnung) und die Vorschriften der Berufsgenossenschaft.

#### Rechtshinweise

Die Angaben in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern.

Ebenso führen unsere Mitarbeiter nur eine unverbindliche Beratertätigkeit aus. Käufer und Anwender haben daher eigenverantwortlich die Eignung unserer Produkte für die an Sie gestellten Anforderungen und die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien unter den jeweils herrschenden Bedingungen selbst abzuschätzen.

Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Es gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen und das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte oder unter <a href="https://www.feycolor.com">www.feycolor.com</a> aktuell heruntergeladen werden kann.

Freigabe: Duer

#### **ADDITIONAL INFORMATION**

#### **VOC Legislation**

EU limit for the product (cat:A/j): 500g/l This product contains < 500 g/l VOC

#### **Health And Safety Information**

When using this product, please adhere to the instruction stated in the MSDS in reference to the Dangerous Goods Act as well as the appropriate Environmental Health and Safety Regulations.

#### **Legal Notes**

The information in this data sheet is based on the present state of our knowledge and information on our products. This information is not a guarantee of the characteristics of the products or their suitability for specific applications.

Likewise, our employees perform only a non-binding advisory operation. It is the responsibility of the buyer and user to check the suitability of our products according to their conditions, application demands and processing guidelines.

Product specifications may change without prior notice. Our actual General Terms and Conditions and latest Technical Data Sheet shall apply, which should be requested from us or can be downloaded from <a href="https://www.feycolor.com">www.feycolor.com</a> in the actual version.